Improvements and Asphalting to road at Ramaiah and Soundarya layout surrounding in Bagalagunte ward no 14

ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ. ಬಿ.ಬ
ಬೆಂಗಳೂರು ಉ

Scanned by CamScanner

vements and Asphalting to road at Ramaiah and Soundarya layout surrounding in Bagalagunte ward no 14

ಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ. ಜಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560073

Scanned by CamScanner

vements and Asphalting to road at Ramaiah and Soundarya layout surrounding in Bagalagunte ward no 14



ಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ. ಜಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು-560073

Scanned by CamScanner

Improvements and Asphalting to road at Ramaiah and Soundarya layout surrounding in Bagalagunte ward no 14

56, 1st Main Rd, 1st Cross Rd, Soundarya Layout, Sidedahalli, Karnataka 560073, India
Decimal DMS
Latitude 13.065495 13°3'55" N
Longitude 77.493995 77°29'38" E
2020-12-13(Sun) 01:03(PM)
Siddhi Vinayaka Temple
Sidedahalli

ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟ್ಟದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ, ಬಿ.ಬಿ.ಎಂ.ಪಿ

Scanned by CamScanner

...rovements and Asphalting to road at Ramaiah and Soundarya layout surrounding in Bagalagunte ward no 14





ಸಹಾಯಕ ಅಭಿಯಂತರರು

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ.ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ-ವಿಭಾಗ

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಟಿ. ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ಉಪ ವಿಭಾಗ
ಬಾಗಲಗುಂಟೆ. ಜಿ.ಜಿ.ಎಂ.ಪಿ
ಬೆಂಗಳೂರು 560073

Scanned by CamScanner